

	Предписание №674/1/1-14	Пункт НД	Комментарии эксперта
3	Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей, менее 1,35 м (не произведен расчет противопожарного риска). Срок выполнения по предписанию – 31.01. 2010г.	п.3 ППБ 01-03; п. 6.29 СНиП 21-01-97*, ст.ст. 4, 6, 89, 151 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, п.п. 4.1.1, 5.2.5 СП 1.13130.2009).	Здание строилось по проекту в соответствии с требованиями СНиП II-64-80 «Детские дошкольные учреждения» и принято в эксплуатацию в 1981 году без отступлений от проекта, реконструкция здания не проводилась. Ширина лестничных маршей детских дошкольных учреждений согласно п. 3.18 СНиП II-64-80 «Детские дошкольные учреждения» - не менее 1,05 м, фактически 1,2 м. Техническим регламентом... ширина путей эвакуации не регламентируется. Требования указанного СП... распространяются при изменении функционального назначения здания и помещений (п. 1.3). Поэтому до изменения функционального назначения или реконструкции здания его эксплуатация не противоречит действующей нормативно-правовой базе.

7	Выполнить второй эвакуационный выход из обеденного зала столовой, и других помещений школы, предназначенных для контингента, с расчетным числом мест более 50 человек.	ст. 151 № 123 – ФЗ п. 3,51 ППБ 01-03; п.1.121 СНиП 2.08.02-89* ; п.8.1.25. СП 1.13130.2009.	Требования ст. 151 № 123 – ФЗ п. 3,51 ППБ, СНиП 2.08.02-89* ; п.8.1.25. СП 1.13130.2009. 01-03, на данный объект защиты не распространяются. Здание строилось по проекту в соответствии с требованиями СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения» и принято в эксплуатацию в 1967 году без отступлений от проекта, реконструкция здания не проводилась. В соответствии со статьей 4 п.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения названного закона не распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара.
---	---	--	--

8	В помещении, в котором установлено, ВРУ, ГРЩ (электрощитовая), отсутствует естественная вентиляция. Срок выполнения по предписанию – 31.01.2010г.	п.п. 3, 57 ППБ 01-03; п. 7.1.30 ПУЭ.	Естественная вентиляция из помещения электрощитовой, с учётом требований п.7.11.2 СНиП 41-01-2003, допускается предусматривать через отверстие в перегородке, отделяющей её от коридора, при условии защиты отверстия противопожарным клапаном. Поэтому предлагается в верхней части перегородки, отделяющей электрощитовую от коридора, выполнить отверстие с размерами, обеспечивающими однократный воздухообмен в электрощитовой в течении одного часа и защитить его противопожарным клапаном или заслонкой (типа противопожарной заслонки в киноаппаратной кинотеатров и клубов).
---	---	---	--

25	Двери, выходящие на центральную лестничную клетку, навешены таким образом, что в открытом положении уменьшают расчетную ширину лестничных площадок и маршей (не произведен расчет противопожарного риска).	п.3 ППБ 01-03; п. 6.31, СНиП 21-01-97*, ст.ст. 4, 6, 89, 151 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, п. 4.4.3 СП 1.13130.2009	Для решения вопроса (полного открывания дверных полотен) предлагается дверные коробки выходов с этажей в центральную лестничную клетку выдвинуть в сторону лестничной клетки и увеличить угол открывания дверей за счет срезания откосов стены в проемах.
----	---	---	--